


Inwentaryzacja  
fotograficzna



FOT. 18 Więźba dachowa - nawa główna.



FOT. 19 Więźba dachowa - nawa główna.



FOT. 20 Więźba dachowa - nawa główna.



FOT. 21 Więźba dachowa - nawa główna.



FOT. 22 Więźba dachowa - nawa główna.



FOT. 23 Więźba dachowa - nawa główna.



FOT. 24 Więźba dachowa - nawa główna.



FOT. 25 Więźba dachowa - nawa główna.



FOT. 26 Więźba dachowa - nawa główna.

"REMONT BUDYNKU KOŚCIOŁA  
P.W. ANTONIEGO PADEWSKIEGO  
W NAPIERKACH"

Napierki 36 ,13-111 Janowiec Kościelny  
Jednostka ewidencyjna: Janowiec Kościelny,  
Obręb: Napierki ,dz. nr 141, obr.geod. nr 0021,

Inwestor / Zamawiający:  
PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA  
ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO  
W NAPIERKACH

status projektu: INWENTARYZACJA

tytuł:  
INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

projektant:  
mgr. inż Ewa Szulczak  
upr. bud. WAM /0060/POOK/18 *Szulczak*

data: 10 STYCZNIA 2024 nr rys. INW-11